



## Fällliste Bäume an Strassen - Winter 2017/2018 (Stand: 27.12.2017)

Objekt	Stadtteil	Gattung/Art	Standalter	Baumhöhe [m]	DM Krone [m]	DM Stamm [cm]	Fällgrund
Hamburger Straße	Buntekuh	Tilia cordata, Winterlinde	19	über 10	8	55	Bruch u.Standsicherheit nicht gegeben
Straßenbegleitgrün Lohgerberstraße	Buntekuh	Prunus avium, Vogelkirsche	46	über 15	12	29	offener Zwiesel
Straßenbegleitgrün Lohgerberstraße	Buntekuh	Alnus glutinosa, Schwarzerle	41	über 10	6	25	Bruch u.Standsicherheit nicht gegeben
Straßenbegleitgrün Lohgerberstraße	Buntekuh	Alnus glutinosa, Schwarzerle	41	über 10	8	30	Bruch u.Standsicherheit nicht gegeben
Hundestraße 43/Weintraubengang	Innere Stadt	Robinia pseud. 'Umbraculifera', Kugelrobinie	22	bis 5	3	19	Bruch u.Standsicherheit nicht gegeben
Hüxertorbrücke - Rederbrücke	Innere Stadt	Acer ginnala, Feuerhorn	85	über 10	14	102	Bruch u.Standsicherheit nicht gegeben
Marienstraße	Innere Stadt	Sorbus aucuparia, Eberesche (Vogelbeere)	31	über 5	6	24	abgestorben
Marienstraße	Innere Stadt	Sorbus aucuparia, Eberesche (Vogelbeere)	36	über 5	8	27	Bruch u.Standsicherheit nicht gegeben
Mühlenstraße	Innere Stadt	Tilia cordata, Winterlinde	35	über 10	11	35	abgestorben
Obertrave	Innere Stadt	Fraxinus excelsior, Gemeine Esche	63	über 15	12	59	Stockfäule
Obertrave	Innere Stadt	Fraxinus excelsior, Gemeine Esche	38	über 10	10	33	Bruch u.Standsicherheit nicht gegeben
Willy-Brandt-Allee	Innere Stadt	Sorbus intermedia, Schwedische Mehlbeere	90	über 10	12	65	Bruch u.Standsicherheit nicht gegeben

Die Erläuterung der Fällgründe erfolgt am Ende der Liste



## Fällliste Bäume an Strassen - Winter 2017/2018 (Stand: 27.12.2017)

Objekt	Stadtteil	Gattung/Art	Standalter	Baumhöhe [m]	DM Krone [m]	DM Stamm [cm]	Fällgrund
Blessensahl	Kücknitz	Corylus colurna, Baumhasel	26	über 5	1	16	abgestorben
Eisenstraße	Kücknitz	Tilia cordata, Winterlinde	80	über 15	14	51	Bruch u.Standsicherheit nicht gegeben
Im Brunskroog	Kücknitz	Betula pendula, Sandbirke	41	über 10	8	29	Stammriss
Kokerstraße	Kücknitz	Crataegus laevigata, Zweigriffeliger Weißdorn	70	über 5	5	28	abgestorben
Kücknitzer Hauptstraße	Kücknitz	Tilia cordata, Winterlinde	45	über 10	8	35	Bruch u.Standsicherheit nicht gegeben
Olendiek	Kücknitz	Quercus robur, Stieleiche	30	über 15	8	29	Konkurrenzdruck
Roggenfeld	Kücknitz	Sorbus intermedia, Schwedische Mehlbeere	80	über 10	10	51	Bruch u.Standsicherheit nicht gegeben
Schlosserstraße	Kücknitz	Fagus sylvatica, Rotbuche	85	über 15	7	47	Bruch u.Standsicherheit nicht gegeben
Schlosserstraße	Kücknitz	Fagus sylvatica 'Atropunicea', Blutbuche	85	über 15	14	70	Bruch u.Standsicherheit nicht gegeben
Seelandstraße	Kücknitz	Sorbus aria Magnifica	18	über 5	1,5	6	abgestorben
Siemser Landstraße	Kücknitz	Betula pendula, Sandbirke	59	über 10	12	38	abgestorben
Siemser Landstraße	Kücknitz	Betula pendula, Sandbirke	73	über 15	10	48	Pilzbefall
Siemser Landstraße	Kücknitz	Betula pendula, Sandbirke	58	über 10	10	41	Stammriss

Die Erläuterung der Fällgründe erfolgt am Ende der Liste



## Fällliste Bäume an Strassen - Winter 2017/2018 (Stand: 27.12.2017)

Objekt	Stadtteil	Gattung/Art	Standalter	Baumhöhe [m]	DM Krone [m]	DM Stamm [cm]	Fällgrund
Solmitzstraße	Kücknitz	Aesculus hippocastanum, Roßkastanie	106	über 15	18	83	Pilzbefall
Straßenbegleitgrün Rangenberg am Sportplatz	Kücknitz	Ulmus glabra, Bergulme	26	über 5	6	24	abgestorben
Straßenfeld	Kücknitz	Sorbus intermedia 'Brouwers'	41	über 5	8	30	Bruch u.Standsicherheit nicht gegeben
Travemünderlandstraße	Kücknitz	Acer platanoides, Spitzahorn	64	über 10	12	48	Baumaßnahme
Travemünderlandstraße	Kücknitz	Acer pseudoplatanus, Bergahorn	39	über 10	8	25	Stockfäule
Travemünderlandstraße	Kücknitz	Acer pseudoplatanus, Bergahorn	71	über 15	16	57	Bruch u.Standsicherheit nicht gegeben
Aueblick	Moisling	Prunus spec., Kirsche, Pflaume	25	über 5	6	22	Pilzbefall
Im Block	Moisling	Tilia cordata, Winterlinde	95	über 15	12	65	Bruch u.Standsicherheit nicht gegeben
Niendorfer Hauptstraße	Moisling	Sorbus intermedia, Schwedische Mehlbeere	52	über 5	7	31	Bruch u.Standsicherheit nicht gegeben
Am Teich	Schlutup	Betula pendula, Sandbirke	56	über 15	10	57	Bruch u.Standsicherheit nicht gegeben
Mecklenburger Straße	Schlutup	Tilia cordata, Winterlinde	41	über 10	10	38	Bruch u.Standsicherheit nicht gegeben
Mecklenburger Straße	Schlutup	Robinia pseudoacacia, Robinie	71	über 15	12	67	Pilzbefall



## Fällliste Bäume an Strassen - Winter 2017/2018 (Stand: 27.12.2017)

Objekt	Stadtteil	Gattung/Art	Standalter	Baumhöhe [m]	DM Krone [m]	DM Stamm [cm]	Fällgrund
Mecklenburger Straße	Schlutup	Robinia pseudoacacia, Robinie	52	über 10	12	54	Stockfäule
Mecklenburger Straße	Schlutup	Robinia pseudoacacia, Robinie	56	über 15	12	53	Stockfäule
Mecklenburger Straße	Schlutup	Robinia pseudoacacia, Robinie	52	über 15	11	54	Stockfäule
Mecklenburger Straße	Schlutup	Robinia pseudoacacia, Robinie	42	über 15	9	41	Sturmschaden
Mecklenburger Straße	Schlutup	Tilia cordata, Winterlinde	115	über 15	14	62	Bruch u.Standsicherheit nicht gegeben
Mecklenburger Straße	Schlutup	Tilia cordata, Winterlinde	115	über 10	11	54	Bruch u.Standsicherheit nicht gegeben
Schönberger Weg	Schlutup	Robinia pseudoacacia, Robinie	75	über 10	12	70	Stockfäule
Schönberger Weg	Schlutup	Robinia pseudoacacia, Robinie	75	über 15	14	115	Stockfäule
Schönberger Weg	Schlutup	Robinia pseudoacacia, Robinie	65	über 10	10	54	Stockfäule
Stumpfer Weg	Schlutup	Betula pendula, Sandbirke	77	über 15	10	38	offener Zwiesel



## Fällliste Bäume an Strassen - Winter 2017/2018 (Stand: 27.12.2017)

Objekt	Stadtteil	Gattung/Art	Standalter	Baumhöhe [m]	DM Krone [m]	DM Stamm [cm]	Fällgrund
Wesloer Straße	Schlutup	Tilia cordata 'Greenspire', Winterlinde Greenspire	22	über 5	3	16	Bruch u.Standsicherheit nicht gegeben
Wesloer Straße	Schlutup	Tilia cordata, Winterlinde	67	über 10	6	31	Stockfäule
Wesloer Straße	Schlutup	Tilia cordata, Winterlinde	58	über 10	10	35	Bruch u.Standsicherheit nicht gegeben
Brandenbaumer Landstraße	St.Gertrud	Betula pendula, Sandbirke	58	über 5	9	27	abgestorben
Curtiusstraße	St.Gertrud	Prunus serrulata 'Kanzan', Zierkirsche Kanzan	3	bis 5	1	10	abgestorben
Danziger Straße	St.Gertrud	Tilia cordata, Winterlinde	119	über 20	18	94	Bruch u.Standsicherheit nicht gegeben
Elsässer Straße	St.Gertrud	Prunus serrulata 'Kanzan', Zierkirsche Kanzan	26	über 5	7	18	abgestorben
Eschenburgstraße	St.Gertrud	Tilia cordata, Winterlinde	88	über 20	12	53	Sturmschaden
Eschenburgstraße	St.Gertrud	Tilia cordata, Winterlinde	68	über 20	13	54	Sturmschaden
Forstmeisterweg	St.Gertrud	Populus alba, Silberpappel	52	über 10	12	46	Bruch u.Standsicherheit nicht gegeben
Glashüttenweg	St.Gertrud	Fraxinus excelsior, Gemeine Esche	78	über 10	14	45	abgestorben
Glashüttenweg	St.Gertrud	Fraxinus excelsior, Gemeine Esche	88	über 15	12	59	abgestorben

Die Erläuterung der Fällgründe erfolgt am Ende der Liste



## Fällliste Bäume an Strassen - Winter 2017/2018 (Stand: 27.12.2017)

Objekt	Stadtteil	Gattung/Art	Standalter	Baumhöhe [m]	DM Krone [m]	DM Stamm [cm]	Fällgrund
Heiligen-Geist-Kamp	St.Gertrud	Acer campestre, Feldahorn	67	über 10	9	43	Stammriss
Heiweg	St.Gertrud	Sorbus intermedia, Schwedische Mehlbeere	41	bis 5	4	12	Bruch u.Standsicherheit nicht gegeben
Hövelnstraße	St.Gertrud	Tilia cordata, Winterlinde	18	über 15	12	75	Bruch u.Standsicherheit nicht gegeben
Kaninchenbergweg	St.Gertrud	Betula pendula, Sandbirke	44	über 10	10	45	abgestorben
Kaninchenbergweg	St.Gertrud	Betula pendula, Sandbirke	58	über 20	15	54	Stockfäule
Kaninchenbergweg	St.Gertrud	Betula pendula, Sandbirke	37	über 15	8	33	Sturmschaden
Marlstraße	St.Gertrud	Betula pendula, Sandbirke	63	über 15	9	38	Bruch u.Standsicherheit nicht gegeben
Melanchthonstraße	St.Gertrud	Prunus serrulata, Zierkirsche	79	über 5	9	38	abgestorben
Waldstraße	St.Gertrud	Tilia cordata, Winterlinde	109	über 5		73	Pilzbefall
Wesloer Landstraße	St.Gertrud	Robinia pseudoacacia, Robinie	37	über 10	12	37	Bruch u.Standsicherheit nicht gegeben
Wesloer Landstraße	St.Gertrud	Robinia pseudoacacia, Robinie	28	über 10	11	72	Pilzbefall
Wesloer Landstraße	St.Gertrud	Quercus robur, Stieleiche	55	über 10	8	30	Stammriss


**Fällliste Bäume an Strassen - Winter 2017/2018 (Stand: 27.12.2017)**

Objekt	Stadtteil	Gattung/Art	Standalter	Baumhöhe [m]	DM Krone [m]	DM Stamm [cm]	Fällgrund
Andre'-Ampere'-Straße	St.Jürgen	Quercus palustris, Sumpfeiche	5	bis 5	1,5	6	abgestorben
Beim Stadthof	St.Jürgen	Prunus serrulata, Zierkirsche	59	über 5	8	30	Bruch u.Standsicherheit nicht gegeben
Dorfstraße	St.Jürgen	Sorbus intermedia, Schwedische Mehlbeere	68	über 5	8	32	abgestorben
Dorfstraße	St.Jürgen	Sorbus intermedia, Schwedische Mehlbeere	68	über 5	6	31	Bruch u.Standsicherheit nicht gegeben
Dorfstraße	St.Jürgen	Sorbus intermedia, Schwedische Mehlbeere	68	über 5	7	38	Bruch u.Standsicherheit nicht gegeben
Falkenstraße	St.Jürgen	Tilia cordata, Winterlinde	98	über 10	12	57	Bruch u.Standsicherheit nicht gegeben
Grace-Hopper-Straße	St.Jürgen	Acer platanoides, Spitzahorn	5	über 5	4	6	abgestorben
Grace-Hopper-Straße	St.Jürgen	Acer platanoides, Spitzahorn	5	über 5	4	6	abgestorben
Hüxtertorallee / Ratzeburger Allee	St.Jürgen	Acer campestre, Feldahorn	124	über 15	24	82	Bruch u.Standsicherheit nicht gegeben
Hüxtertorallee / Ratzeburger Allee	St.Jürgen	Acer campestre, Feldahorn	114	über 15	18	86	Bruch u.Standsicherheit nicht gegeben
Isaac-Newton-Straße	St.Jürgen	Quercus palustris, Sumpfeiche	5	über 5	4	7	abgestorben
Krummeck	St.Jürgen	Betula pendula, Sandbirke	69	über 15	12	37	Stockfäule



## Fällliste Bäume an Strassen - Winter 2017/2018 (Stand: 27.12.2017)

Objekt	Stadtteil	Gattung/Art	Standalter	Baumhöhe [m]	DM Krone [m]	DM Stamm [cm]	Fällgrund
Krummesser Landstraße	St.Jürgen	Tilia cordata, Winterlinde	100	über 20	12	73	Pilzbefall
Krummesser Landstraße	St.Jürgen	Tilia cordata, Winterlinde	100	über 15	9	75	Stockfäule
Langjohrd	St.Jürgen	Quercus robur, Stieleiche	88	über 10	15	107	Bruch u.Standsicherheit nicht gegeben
Moltkestraße	St.Jürgen	Tilia cordata, Winterlinde	42	über 10	8	29	abgestorben
Possehlstraße	St.Jürgen	Tilia cordata, Winterlinde	54	über 10	11	43	Baumaßnahme
Theodor-Heuss-Straße	St.Jürgen	Tilia cordata, Winterlinde	132	über 10	14	99	Stockfäule
Achternhof	St.Lorenz Nord	Tilia cordata, Winterlinde	99	über 15	13	64	Pilzbefall
Auf der Reihe	St.Lorenz Nord	Acer pseudoplatanus, Bergahorn	99	über 10	10	63	Bruch u.Standsicherheit nicht gegeben
Beim Drögenvorwerk	St.Lorenz Nord	Betula pendula, Sandbirke	79	über 15	12	49	Bruch u.Standsicherheit nicht gegeben
Beim Drögenvorwerk	St.Lorenz Nord	Betula pendula, Sandbirke	79	über 15	16	51	Bruch u.Standsicherheit nicht gegeben
Beim Drögenvorwerk	St.Lorenz Nord	Betula pendula, Sandbirke	79	über 15	13	49	Bruch u.Standsicherheit nicht gegeben
Beim Drögenvorwerk	St.Lorenz Nord	Betula pendula, Sandbirke	79	über 15	13	54	Bruch u.Standsicherheit nicht gegeben
Beim Drögenvorwerk	St.Lorenz Nord	Betula pendula, Sandbirke	79	über 10	12	35	Bruch u.Standsicherheit nicht gegeben
Beim Drögenvorwerk	St.Lorenz Nord	Betula pendula, Sandbirke	79	über 10	11	38	Stockfäule

Die Erläuterung der Fällgründe erfolgt am Ende der Liste





## Fällliste Bäume an Strassen - Winter 2017/2018 (Stand: 27.12.2017)

Objekt	Stadtteil	Gattung/Art	Standalter	Baumhöhe [m]	DM Krone [m]	DM Stamm [cm]	Fällgrund
Elsterweide	St.Lorenz Nord	Quercus robur, Stieleiche	108	über 10	8	52	Bruch u.Standsicherheit nicht gegeben
Flindthof	St.Lorenz Nord	Crataegus monogyna, Eingriffeliger Weißdorn	29	über 5	4,5	16	abgestorben
Friedhofsallee	St.Lorenz Nord	Tilia cordata, Winterlinde	77	über 15	14	70	Pilzbefall
Friedhofsallee Parkplatz 2 (Ecke Eutinerstr.)	St.Lorenz Nord	Fraxinus excelsior, Gemeine Esche	80	über 10	13	45	Altersabgang
Friedhofsallee Parkplatz 2 (Ecke Eutinerstr.)	St.Lorenz Nord	Salix spec., Weide	20	über 5	8	51	Gebäudeschäden
Friedhofsallee Parkplatz 2 (Ecke Eutinerstr.)	St.Lorenz Nord	Fraxinus excelsior, Gemeine Esche	46	über 5	3	17	Pilzbefall
Kreienkoppel	St.Lorenz Nord	Populus spec., Pappel	106	über 20	10	118	Stockfäule
Malenter Straße	St.Lorenz Nord	Platanus acerrifolia	49	über 10	12	35	Stammriss
Oderstraße	St.Lorenz Nord	Prunus serrulata 'Kanzan', Zierkirsche Kanzan	79	über 5	9	35	Bruch u.Standsicherheit nicht gegeben
Straßenbegleitgrün Beethovenstraße	St.Lorenz Nord	Abies concolor, Coloradotanne	70	über 20	9	62	Altersabgang
Triftstraße	St.Lorenz Nord	Tilia cordata, Winterlinde	90	über 15	14	60	Bruch u.Standsicherheit nicht gegeben
Triftstraße	St.Lorenz Nord	Sorbus intermedia, Schwedische Mehlbeere	70	über 5	10	41	Bruch u.Standsicherheit nicht gegeben



## Fällliste Bäume an Strassen - Winter 2017/2018 (Stand: 27.12.2017)

Objekt	Stadtteil	Gattung/Art	Standalter	Baumhöhe [m]	DM Krone [m]	DM Stamm [cm]	Fällgrund
Triftstraße	St.Lorenz Nord	Sorbus intermedia, Schwedische Mehlbeere	70	über 5	7	33	Bruch u.Standsicherheit nicht gegeben
Triftstraße	St.Lorenz Nord	Sorbus intermedia, Schwedische Mehlbeere	80	über 5	11	67	Bruch u.Standsicherheit nicht gegeben
Triftstraße	St.Lorenz Nord	Tilia cordata, Winterlinde	56	über 10	12	57	Pilzbefall
Triftstraße	St.Lorenz Nord	Sorbus intermedia, Schwedische Mehlbeere	21	bis 5	2	10	Pilzbefall
Triftstraße	St.Lorenz Nord	Sorbus intermedia, Schwedische Mehlbeere	80	über 5	7	40	Pilzbefall
Triftstraße	St.Lorenz Nord	Sorbus intermedia, Schwedische Mehlbeere	70	über 5	8	43	Pilzbefall
Ziegelstraße	St.Lorenz Nord	Tilia cordata, Winterlinde	46	über 10	6	29	abgestorben
Zingießerstraße	St.Lorenz Nord	Acer pseudoplatanus, Bergahorn	32	bis 5	3	14	Unfallschaden
Auf dem Baggersand	Travemünde	Robinia pseudoacacia, Robinie	86	über 15	13	60	Bruch u.Standsicherheit nicht gegeben
Auf dem Baggersand	Travemünde	Robinia pseudoacacia, Robinie	76	über 15	12	47	Bruch u.Standsicherheit nicht gegeben



## Fällliste Bäume an Strassen - Winter 2017/2018 (Stand: 27.12.2017)

Objekt	Stadtteil	Gattung/Art	Standalter	Baumhöhe [m]	DM Krone [m]	DM Stamm [cm]	Fällgrund
Außenallee	Travemünde	Tilia cordata, Winterlinde	96	über 15	16	64	Bruch u.Standsicherheit nicht gegeben
Gneversdorfer Kamp	Travemünde	Aesculus hippocastanum, Roßkastanie	116	über 15	14	73	Bruch u.Standsicherheit nicht gegeben
Gneversdorfer Kamp	Travemünde	Aesculus hippocastanum, Roßkastanie	106	über 15	12	64	Bruch u.Standsicherheit nicht gegeben
Ivendorfer Landstraße	Travemünde	Tilia cordata, Winterlinde	73	über 10	10	64	Pilzbefall
Kirchenstraße	Travemünde	Robinia pseudoacacia, Robinie	77	über 20	10	67	Bruch u.Standsicherheit nicht gegeben
Mecklenburger Landstraße	Travemünde	Betula pendula, Sandbirke	46	über 15	8	35	Sturmschaden
Mecklenburger Landstraße	Travemünde	Betula pendula, Sandbirke	46	über 15	10	35	Sturmschaden
Mecklenburger Landstraße	Travemünde	Betula pendula, Sandbirke	51	über 20	10	41	Sturmschaden
Mecklenburger Landstraße	Travemünde	Betula pendula, Sandbirke	51	über 20	8	38	Sturmschaden
Mecklenburger Landstraße	Travemünde	Betula pendula, Sandbirke	51	über 20	8	40	Sturmschaden
Mecklenburger Landstraße	Travemünde	Betula pendula, Sandbirke	56	über 15	14	8	Sturmschaden
Mecklenburger Landstraße	Travemünde	Betula pendula, Sandbirke	41	über 15	10	8	Sturmschaden



## Fällliste Bäume an Strassen - Winter 2017/2018 (Stand: 27.12.2017)

Objekt	Stadtteil	Gattung/Art	Standalter	Baumhöhe [m]	DM Krone [m]	DM Stamm [cm]	Fällgrund
Mecklenburger Landstraße	Travemünde	Betula pendula, Sandbirke	31	über 10	8	29	Sturmschaden
Mecklenburger Landstraße	Travemünde	Betula pendula, Sandbirke	31	über 10	6	22	Sturmschaden
Mecklenburger Landstraße	Travemünde	Betula pendula, Sandbirke	46	über 20	8	37	Sturmschaden
Steenkamp	Travemünde	Sorbus intermedia, Schwedische Mehlbeere	89	über 5	8	51	Bruch u.Standsicherheit nicht gegeben
Steenkamp	Travemünde	Sorbus intermedia, Schwedische Mehlbeere	89	über 5	10	60	Bruch u.Standsicherheit nicht gegeben
Steenkamp	Travemünde	Sorbus intermedia, Schwedische Mehlbeere	89	über 5	10	64	Bruch u.Standsicherheit nicht gegeben
Travemünderlandstraße	Travemünde	Betula pendula, Sandbirke	54	über 10	6	25	Baumaßnahme
Travemünderlandstraße	Travemünde	Acer pseudoplatanus, Bergahorn	78	über 10	10	32	Baumaßnahme
Travemünderlandstraße	Travemünde	Acer pseudoplatanus, Bergahorn	78	über 10	8	27	Baumaßnahme
Travemünderlandstraße	Travemünde	Ulmus carpinifolia, Feld-Ulme	29	über 10	9	29	Baumaßnahme
Travemünderlandstraße	Travemünde	Acer pseudoplatanus, Bergahorn	59	über 10	15	54	Baumaßnahme
Travemünderlandstraße	Travemünde	Acer pseudoplatanus, Bergahorn	59	über 10	14	48	Baumaßnahme


**Fällliste Bäume an Strassen - Winter 2017/2018 (Stand: 27.12.2017)**

Objekt	Stadtteil	Gattung/Art	Standalter	Baumhöhe [m]	DM Krone [m]	DM Stamm [cm]	Fällgrund
Travemünderlandstraße	Travemünde	Acer pseudoplatanus, Bergahorn	54	über 10	12	41	Baumaßnahme
Travemünderlandstraße	Travemünde	Acer pseudoplatanus, Bergahorn	49	über 10	10	40	Baumaßnahme
Travemünderlandstraße	Travemünde	Acer platanoides, Spitzahorn	68	über 10	12	38	Baumaßnahme
Travemünderlandstraße	Travemünde	Acer pseudoplatanus, Bergahorn	68	über 10	8	27	Baumaßnahme
Travemünderlandstraße	Travemünde	Acer pseudoplatanus, Bergahorn	68	über 10	12	38	Baumaßnahme

**Anmerkung zu den Fällgründen**

**offener Zwiesel:** Verbindung zwischen einzelnen Stämmlingen ist eingerissen, fehlende Bruchsicherheit des Baumes

**Pilzbefall:** die Auswirkungen eines Pilzbefalls sind je nach Baumart und Baupilz unterschiedlich; die Größe der Fäule wird in vielen Fällen mit Messungen ermittelt; fehlende Stand- und Bruchsicherheit des Baumes

**Stockfäule:** durch Baupilze hervorgerufene Fäule im unteren Stammbereich; fehlende Standsicherheit des Baumes (keine Pilzfruchtkörper sichtbar)